

Le pont de l'Iroise est-il vraiment solide ?

Le pont de Plougastel à deux doigts de s'écrouler

Le pont de l'Iroise, créé en 1994, est un pont récent. Construit en béton, il résiste aux plus grosses tempêtes et est sensé ne pas s'abîmer facilement.

Pourtant, depuis le 26 février 2019, une catastrophe semble se profiler. En effet, ce jour-là, une famille se promène tranquillement sur l'ancien pont face au pont de l'Iroise. Tout à coup, le père de famille voit une fissure sous ses yeux : « *On se baladait en famille quand soudain j'ai aperçu une tache noire sur le pilier du pont en face de moi. Je me*

suis approché de plus près et me suis rendu compte que c'était une fissure d'environ 25 cm. »

D'où vient donc cette fissure ? « *Elle aurait été causée par un poids lourd transportant un immense silo en métal* », nous a affirmé un spécialiste des constructions civiles de la Direction départementale de l'équipement du Finistère.

Combien de temps le pont de l'Iroise résistera-t-il avant de s'écrouler ? Cela laisse craindre le pire...

Théau Colin/Célia Morvan



Le Pont de l'Iroise
Crédit photo : Célia Morvan
Janvier 2019

Aperçu de la fissure
Crédit photo : Célia Morvan
Avril 2019

